

Приложение № 20

Перечень неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению при ТР-1

Код неисправности	Полное наименование неисправности	Примечание
207	Ослабление крепления скользуна	
208	Износ колпака скользуна	
210	Отсутствие колпака скользунаЭ41	
211	Излом колпака скользуна	
212	Трещина колпака скользуна	
213	Отсутствие/смещение пружин	в случае неисправности не более 2 шт.
214	Излом пружин	в случае неисправности не более 2 шт.
218	Трещина/излом клина гасителя колебаний	в случае неисправности не более 2 шт.
219	Завышение/занижение фрикционного клина относительно опорной поверхности надрессорной балки более нормы	
220	Несоответствие зазоров скользуна	
225	Неисправность опорной прокладки в буксовом проеме	в случае неисправности не более 1 шт.
226	Трещина/откол подвижной планки тележки 18-100, прошедшей модернизацию	
228	Неисправность полимерной накладки	
231	Выпадение ролика скользуна	
232	Излом упругого элемента ролика скользуна	
302	Провисание автосцепки	
313	Повреждение предохранителя от саморасцепа	
344	Трещина/излом клина (валика) тягового хомута	
345	Нарушение крепления клина тягового хомута	
350	Обрыв/ослабление болта поддерживающей планки	

360	Излом/ослабление крепления расцепного привода	
361	Излом державки расцепного привода	
363	Излом рычага расцепного привода	
380	Трещина/излом центрирующей балки	
381	Обрыв/трещина маятниковой подвески	
385	Отсутствие пружин маятниковой подвески у 8-осных вагонов	
406	Неисправность разобщительного крана	
408	Срыв корончатой гайки триангеля	
410	Неисправность тройника	
440	Ослабление крепления труб воздухопровода и тормозных приборов	
441	Обрыв/излом магистрали воздухопровода и подводящих труб	
442	Неисправность соединительных рукавов	
443	Излом рычагов и тормозных тяг	
445	Завар башмака	
446	Излом предохранительных скоб горизонтальных тяг тормозной рычажной передачи	
447	Разрегулирование рычажной передачи	
448	Неисправность ручного стояночного тормоза	
449	Неисправность автоматического стояночного тормоза	
501	Перекос кузова более 75 мм	
502	Уширение кузова более 75 мм на одну сторону	
503	Обрыв сварного шва стойки	
504	Обрыв сварных швов раскосов	
505	Повреждение стоек	
506	Повреждение обвязочных брусьев	
507	Повреждение дверных брусьев	
508	Повреждение потолочных дуг	
530	Повреждения крыши	
531	Повреждение обшивки кузова	
532	Повреждение пола	

533	Повреждение переходной площадки	
535	Отсутствие дверного упора	
536	Повреждение крепления двери	
537	Неисправность запора двери	
539	Повреждение крышки люка и петель	
540	Неисправность запора люка	
542	Повреждение бортов платформы	
543	Неисправность петель, запоров бортов платформы	
547	Ослабление/обрыв пояса крепления котла цистерны	
549	Неисправность погрузочно-разгрузочных механизмов специализированных вагонов	
550	Повреждение воздушных магистралей погрузки/разгрузки специализированных вагонов	
551	Излом/изгиб козырька дверного рельса верхнего подвешивания двери	
553	Повреждение (обрыв) лестниц/поручней/подножек	
554	Повреждение/изгиб дверных рельсов	
555	Обрыв/трещина кронштейна шарнирного соединения крышки люка	
556	Нарушение крепления крыши крытых вагонов	
559	Отсутствие порога двери полувагона	
560	Излом порога двери полувагона	
561	Изгиб порога двери полувагона	
562	Отсутствие валика двери	
604	Трещина скользуна на шкворневой балке	
605	Ослабление крепления скользуна на шкворневой балке	
609	Трещина, переходящая с горизонтальной на вертикальную полку балок	
610	Продольная трещина в балках рамы длиной более 300 мм	
613	Длина вертикальной/наклонной трещины на одной стенке более 100 мм между концами трещины	
614	Обрыв по сварке, разрыв накладок	

615	Трещина/излом верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы	
616	Излом/трещина промежуточных балок	
617	Излом крепления фитингового упора	
618	Излом/трещина/обрыв раскосов	
621	Трещина концевых балок	
623	Разрыв верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы	
624	Излом крепления скользуна на шкворневой балке	
625	Отсутствие верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы полувагона	

Примечание:

В случае невозможности отремонтировать вагон в рамках данного договора вагон перебраковывается в ТР-2.